

Riparazione endoscopi

Applicazioni

- :: Completa ristrutturazione dei videoendoscopi EverestVIT™ / Welch Allyn™, anche modelli obsoleti incluso la sonda Longsteer™ (escluso Ø 3,9mm)
- :: Completa ristrutturazione dei più comuni strumenti Olympus™IV, anche modelli obsoleti (escluso Ø 4mm)
- :: Sostituzione ottiche, CCD e fibre di vetro
- :: Sostituzione cavi di movimentazione
- :: Sostituzione e riparazione del tubo di inserzione e del distale
- :: Controllo sicurezza elettrica secondo norme VDE
- :: Controllo impermeabilità
- :: Contratto di manutenzione
- :: Rapida soluzione di guasti ricorrenti
- :: Aggiornamento dei modelli EverestVIT™ XL A e B e Olympus fino alla serie 6 con CCD ad alta risoluzione
- :: Riparazione camera obsoleta PTZ CaZoom®, camere VIT BTX e parecchi modelli di Claassen & Co
- :: Sostituzione lampade EverestVIT™ e sorgenti di luce Olympus™ (originali)
- :: Autorizzazione ed esperienza per lavori di riparazione in ambienti contaminati
- :: Relazioni qualificate sullo strumento danneggiato e relativa quantificazione del costo di riparazione
- :: Quotazione gratuita (eccetto i costi di trasporto)
- :: 12 mesi di garanzia su tutte le parti sostituite



- Le riparazioni prescindono dal produttore del sistema. Le parti sostituite potrebbero leggermente influenzarne le caratteristiche in positivo o negativo, a seconda del tipo di applicazione.

FIBEROPTIC Fiber Optic Italia Srl – Via Sporting Mirasole, 23/15 – I 20090 OPERA (MI) – tel: +39 02 53031237 – Fax: +39 02 53030301

